



TM-nummer: 525

Revisiedatum: 05-09-2014

Versie: 07

Nelfadur Vernis 2DN

Hout
vernissen

- Productomschrijving** : Een hoogglanzende 2-componenten vernis
- Toepassing** : Op nieuw en reeds behandeld houtwerk, ook als toplaag over Nelfadur Lakverf 2DN, voor buiten. Tevens toepasbaar als blanke sealer op metaal en aluminium.
- Voornaamste kenmerken** : Goede slijtvastheid
Weerbestendig
Chemicaliënbestendig
Niet vergelend

Eigenschappen

- Basis** : polyurethaanhars
- Kleur** : blank
- Dichtheid 20°C** : 1,02 kg/dm³
- Laagdikte** : 30 mu. droog
- Droogtijd** : bij 20°C en een RV. van 65%
Stofdroog na ca. 1 uur
Kleefvrij na ca. 4 uur
- Overschilderbaar** : na ca. 24 uur.
Na ca. 1 week is de maximale krasvastheid en chemicaliënbestendigheid bereikt
- Glans** : Hoogglans en Zijdeglans
- Vastestofgehalte** : ca. 47 vol%.
- Theor. rendement** : 15 m² per liter bij 40 mu. droog
- Houdbaarheid** : in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 12 maanden

Verwerking

- Verwerkingstemp.** : niet verwerken beneden 5°C en boven een RV van 85%
- Reinigingsverd.** : Verdunner 3212 of 3226
- Mengverhouding** : 75 vol.% stamcomponent
25 vol.% verharder
- Potlife** : ca. 2 uur bij 20°C

Algemene informatie

Het veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar of te downloaden van www.nelf.nl

De hierbij verstrekte technische gegevens zijn opgesteld op basis van actuele kennis. NELF LAKFABRIEKEN BV behoudt zich het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen.
Iedere aansprakelijkheid op grond van deze gegevens wordt uitgesloten.

Verwerkingsmethoden

- Kwast/roller**
- Verdunning : 0 – 2% Verdunner 3212 of
0 – 2% Verdunner 3216

Ondergrondvoorbereiding

Uitgaande van een schone, droge, vetvrije, vaste en draagkrachtige ondergrond (bij twijfel over de hechting dient dit te alle tijde proefondervindelijk te worden vastgesteld).

Hout: nieuw werk
Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout max. 18% zijn. Scherpe kanten afronden.

Hout: bestaand werk
Goed ontvetten en mat schuren. Loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

Metaal:
Roest en walshuid dienen verwijderd te worden d.m.v. stralen (reinigingsgraad SA 2,5) Daar waar geen stralen mogelijk is, handontroesten d.m.v. roterende schuurborstels, schuurschijven, roestborstels tot reinigingsgraad St. 3. Vervolgens goed ontvetten.

Voorzorgsmaatregelen

- Huidbescherming : draag geschikte handschoenen
- Gelaatsbescherming : draag indien nodig een bril
- Adembescherming : draag een geschikt masker

OPLOSMIDDELRIJK

VOLDOET VOOR PROFESIONEEL
GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO